

Appendix A. Supplementary material

IMPACTS OF THE STORM HERCULES IN PORTUGAL

ÂNGELA SANTOS
SUSANA MENDES
JOÃO CORTE-REAL




Fig. SM 1 – The impact of the November 2011 storm at south of Vagueira: a) Framework; b) Reconstruction of the sand dune was almost complete; c) Scoring of the road; d) Tree deposited at the Aveiro Ria.

Fig. SM 1 – Impacto da tempestade de Novembro de 2011 a sul da Vagueira: a) Enquadramento; b) Trabalhos de reconstrução da duna quase concluídos; c) Estrada destruída; d) Árvore arrastada para a Ria de Aveiro.




Fig. SM. 2 – The impact of the May 2013 storm at south of Cova, Figueira da Foz: a) Framework; b) Debris deposits show evidence of waves more than 5 m height.

Fig. SM. 2 – Impacto da tempestade de Maio de 2013 a sul de Cova, Figueira da Foz: a) Enquadramento; b) Depósitos de detritos mostram evidências de ondas de mais de 5m de altura.

Table SM I – Field survey results.
Quadro SM I – Resultados do trabalho de campo.

Place	Surveyed points	Lon (°W)	Lat (°N)	Height (m)
10-Figueira da Foz	10.1 Cabedelo – south spur, parking lot	8.86344	40.14061	5.67
	10.2 Cadedelo – sand dune	8.86223	40.13896	9.13
	10.3 Cova – sand dune top	8.863770	40.122995	13.84
	10.4 Cova – sand dune bottom	8.862691	40.123179	5.10
	10.5 Costa de Lavos - street	8.876304	40.090072	10.91
	10.6 Costa de Lavos - spur	8.876392	40.089660	9.13
	10.7 Costa de Lavos – sand dune sidewalk1	8.876366	40.088461	8.77
	10.8 Costa de Lavos – sand dune sidewalk2	8.876570	40.088487	7.57
	10.9 Costa de Lavos – sand dune sidewalk3	8.876613	40.088321	7.34
14-Ericeira	14.1 Norte beach – parking lot	9.420776	38.969662	21.05
	14.2 Norte beach – stairs	9.420776	38.969662	8.12
	14.3 Norte beach – sidewalk	9.419778	38.967238	7.47
	14.4 Norte beach – “Algodo” bar	9.419778	38.968093	7.01
	14.5 Norte beach – access to beach	9.419580	38.966891	5.28
	14.6 Fishing port – Naval club1	9.419750	38.965806	5.19
	14.7 Fishing port – Naval club2	9.419756	38.965595	4.34
	14.8 Fishing port – breakwater	9.420235	38.965627	6.57
	14.9 Fishing port – street1	9.419039	38.964451	14.47
	14.10 Fishing port – street2	9.418304	38.964827	28.27
	14.11 Fishing port – inundation mark	9.418410	38.964640	4.51
	14.12 Fishing port – information board	9.418579	38.964458	3.90
	14.13 Fishing port – street3	9.417953	38.964233	28.82
	14.14 Sul beach – sidewalk1	9.416233	38.959793	6.10
	14.15 Sul beach – sidewalk2	9.416112	38.959701	6.13
	14.16 Sul beach – sidewalk3	9.415923	38.959405	6.39
17- Tamariz beach, Estoril	17.1 Tamariz beach – sidewalk1	9.399848	38.703054	5.59
	17.2 Tamariz beach – sidewalk2	9.399251	38.702971	5.00
Poça beach, Estoril	Poça beach – inundation Mark (IM)	9.392524	38.702283	6.12
	Poça beach – Damage1 (D1)	9.392120	38.702228	5.40
18-Carcavelos	18.1 Carcavelos beach - inundation mark	9.339021	38.681145	5.56
	18.2 Carcavelos beach – sidewalk1	9.339051	38.681143	5.15
	18.3 Carcavelos beach – dragged stones	9.339132	38.681099	3.85
	18.4 Carcavelos beach – bars and surf school	9.337991	38.680930	5.35
	18.5 Carcavelos beach – bar “surf”1	9.334921	38.680049	6.43
	18.6 Carcavelos beach – bar “surf”2	9.334868	38.680015	6.01
	18.7 Carcavelos beach - kiosk	9.330620	38.677995	4.19
	18.8 Carcavelos beach – bar “fizz”	9.330297	38.677839	4.25
	18.9 Carcavelos beach – sidewalk2	9.328197	38.676670	5.46
	18.10 Carcavelos beach – sidewalk3	9.327715	38.676582	5.41
	18.11 Carcavelos beach – sidewalk4	9.327437	38.676695	5.49
	18.12 Carcavelos beach – bar “Moinho”	9.327195	38.676733	6.85



Fig. SM 3 – Field survey at Figueira da Foz: a) Framework; b) Cabedelo sand dune before the storm; c) Cabedelo sand dune after the strom. Photo taken by Pedro A. Cruz; d) Cova sand dune; e) Damage at Costa de Lavos. Photo taken by Pedro A. Cruz.

Fig. SM 3 – Trabalho de campo na Figueira da Foz: a)Enquadramento; b)Duna do Cabedelo antes da tempestade;c) duna do Cabedelo depois da tempestade. Fotografia tirada por Pedro A. Cruz; c) Duna do Cova; e) Estragos na Costa de Lavos. Fotografia tirada por Pedro A. Cruz.




Fig. SM 4 – Field survey at Norte beach, Ericeira: a) Framework; b) Landslide at left-side view of Point 14.2; c) Front view of Point 14.2; d) concrete ripped off at stairs at right-side view of Point 14.2; e) Destruction of the Algodio restaurant. Photo by AZUL; f) restaurants and road cleaned; g) sea wall

destroyed. Photo by AZUL; h) Sea wall concrete blocks removed from the area; i) Part of the sidewalk destroyed; j) Erosion of the Norte beach.

Fig. SM 4 – Trabalho de campo na praia do Norte, Ericeira: a) enquadramento; b) Deslizamento, visto do lado esquerdo do Ponto 14.2; c) Vista de frente do Ponto 14.2; d) cimento arrancado das escadas na vista do lado direito do Ponto 14.2; e) Destrução do restaurante Algodio. Fotografia tirada por AZUL; f) restaurantes e estrada limpos de detritos; g) Murete destruído. Fotografia tirada por AZUL; h) Blocos de cimento do murete removidos da área; i) Parte do passeio destruído; j) Erosão na praia do Norte.



Fig. SM 5 – Field survey at Ericeira fishing port: a) Framework; b) Naval club being inundated. Photo by AZUL; c) Naval club completely destroyed. Photo by AZUL; d) Naval club reconstructed; e) Waves hitting the fishing port breakwater. Photo by AZUL; f) Weaker waves hitting the fishing port breakwater; g) cleaning operations at the fishing port. Photo by AZUL; h) fishing port cleaned.

Fig. SM 5 – Trabalho de campo no porto da Ericeira: a) Enquadramento; b) Clube Naval a ser inundado. Fotografia tirada por AZUL; c) Clube Naval totalmente destruído. Fotografia tirada por AZUL; d) Clube Naval reconstruído; e) Ondas atingindo o quebra-mar. Fotografia tirada por AZUL; f) ondas mais fracas ainda atingindo o quebra-mar; g) operações de limpeza no porto. Fotografia tirada por AZUL; h) porto limpo de detritos.



Fig. SM 6 – Field survey at Sul beach, Ericeira: a) Framework; b) damages on the Sul beach sidewalk. Photo by AZUL; c) sidewalk cleaned from debris; d) Sea waves hitting the Sul beach. Photo by AZUL; e) Damage on a restaurant. Photo by AZUL; f) Sea wall ripped off; g) Concrete structures ripped off; h) Damage on the hotel's pools. Photo by AZUL.

Fig. SM 6 – Trabalho de campo na praia do Sul, Ericeira: a) Enquadramento; b) Estragos no passeio. Fotografia tirada por AZUL; c) Passeio limpo de detritos; d) ondas atingindo a praia do Sul. Fotografia tirada por AZUL; e) Estragos num restaurante; Fotografia tirada por AZUL; f) Murete arrancado; g) Estruturas de cimento arrancadas; h) Estragos nas piscinas do hotel. Fotografia tirada por AZUL.



Fig. SM 7 – Field survey at Tamariz and Poça beaches, Estoril: a) Framework; b) Sand deposited on the sidewalk; c) Sidewalk cleaned; d) Inundation mark; e) Protection bars ripped off; f) damage still visible.

Fig. SM 7 – Trabalho de campo nas praias do Tamariz e Poça, Estoril: a) Enquadramento; b) Areia depositada no passeio; c) Passeio limpo; d) Marca da inundação; e) Barras de proteção arrancadas; e) Estragos ainda visíveis.



Fig. SM 8 – Field survey at Carcavelos beach: a) Framework; b) Erosion at the base of stairs; c) sand and boulders deposited; d) restaurants damaged; e) sidewalk cleaned, but damage was still visible; f) inundation marks at the beach; g) Protection bars still missing; h) Protection bars still missing and tiles ripped off; i) Tiles of the sidewalk ripped off.

Fig. SM 8 – Trabalho de campo na praia de Carcavelos: a) Enquadramento; b) Erosão na base das escadas; c) Depósitos de areia e pedras; d) Estragos nos restaurantes; e) Passeio limpo, mas estragos ainda são visíveis; f) marcas da inundação na praia; g) Barras de proteção ainda não repostas; h) Barras de proteção ainda não repostas, e pedras arrancadas; i) pedras no passeio arrancadas.